

Jylý jeldetkishi



Osy nusqaýlyqty oqyńyz jáne saqtap qoińyz!

Osy ónimdi tańdaǵandyǵyńyz úshin algys bildiremiz. Paidalanýshynń basshylyǵy jylý jeldetkishin ornatý, tehnikalyq qyzmet kórsetý jáne paidalaný barysynda qadaǵalaý qajet mańyzdy aqparat retinde usynylady. Qurylgymen másele týndaǵan jaǵdaıda servis ortalyǵyna júginbes buryn basshylyqty muqıat oqyp shyǵyńyz. SVC ónimderiniń modeldik qatarymen egjei-tegejei tanysý úshin kelesidegidei resmı saıttardy qarańyz:
svc.kz, svc.kg, svc-power.ru

Mazmuny

1. Ańdatpa
2. Qaptamasyn ashý jáne tekserý
3. Syrtqy túriniń sıpaty
4. Ornatý jáne qosý
5. Indikatorlar jáne basqarý elementteri
6. Qyzyp ketýden qorǵaý júesi jáne qurylyǵa kútim jasaý
7. Tehnikalyq sıpattamalary
8. Qaýıpsizdik tehnikasynyń nusqaýlyǵy

1. Ańdatpa

Bul basshylyq qaýıpsizdik tehnikasy jónindegi mańyzdy nusqaýlyqtardan turady. Ony jylý jeldetkishin ornatý jáne paidalaný aldynda oqyp shyǵyńyz jáne qajettilik jaǵдайында budan ári paidalaný úshin senimdi orynda saqtap qoıyńyz.


2. Qaptamasyn ashý jáne tekserý

Búlinýlerdiń bolýy- bolmaýyna qaptamasyn qarańyz. Aqaýlardyń tabylýy jaǵдайында satyp alý ornyna jyldam habarlasyńyz. Budan ári jylý jeldetkishtiń múmkin tasymaldaý úshin qaptamany saqtap qoıyńyz.

3. Syrtqy túriniń sıpaty

FHV-2000 paneliniń syrtqy túri


Sýr.1



1. Jylý jeldetkishi jumysynyń indikatory
2. Termostat aýystyryp qosqyshy
3. Aýa shyǵatyn tor
4. Jylytý tártibiniń aýystyryp qosqyshy

FHH-2000 paneliniń syrtqy túri

Sýr.2



1. Termostattyń aýystyryp qosqyshy
2. Jylý jeldetkishi jumysynyń indikatory
3. Jylytý tártibiniń aýystyryp qosqyshy
4. Aýa shyǵysynyń tory

4. Ornatý jáne qosý

4.1 Ornatý tásili


- 4.1.1 Jylý jeldetkishin sýdan, jeńil jalyndanatyn jáne tot basýǵa beıim zattardan alys ornatyńyz.
- 4.1.2 Ornatý kezinde jylý jeldetkishtiń tesigine aýanyń túsýine eshnárse kedergi keltirmeitinine kóz jetkizińiz, áıtpese ol qyzyp ketedi. Jylý jeldetkishin qabyrǵaǵa jáne basqa betterge jaqyn ornatpańyz.

4.2 Qosý

- 4.2.1 Jylý jeldetkishti jelige qosý kiriktirilgen qýat kózi kabelimen iske asyrylady.
- 4.2.2 Qosar aldynda qýat kabeli men ashany muqııat qarap shyǵyp, olardyń búlinbeyine kóz jetkizińiz.

5. Indikatorlar jáne basqarý elementteri

Сýр.3



5.1 Jylý tártibin ornatý:

Jylý jeldetkishi burylys qosqyshymen jabdyqtalğan, onyń kómegimen siz saǵat tili boıynsha aýystyryp qosqyshty buryp, jylý jeldetkishiniń jumys tártibin ózgerte alasyz:

OFF – jylý jeldetkishin ajyratý
FAN – qyzdyrýsyz aýany úrleý
I - jylý aýany úrleý (1000 Vt)
II - ystyq aýany úrleý (2000 Vt)

ТЕПМОСТАТ:

Jylý jeldetkishi qosýly bolǵanda:

1. Термостат tutqasyn saǵat tili boıynsha maksimaldy jaǵdaıǵa burańyz.
2. Ұı-jaıdaǵy temperatýra qalaǵan shegine jetkende, термостат tutqasyn saǵat tiline qarsy baraıy burańyz. Jylý jeldetkishi óshiriledi, jumys indikatory óshedi.
3. Jylý jeldetkishi berilgen temperatýrany avtomatty túrde qoldaidy. Ol bólmedegi temperatýra tómen bolǵanda qosylady jáne ornatylǵan mánnen asyp ketse, óshiriledi.
4. Qyzyl indikator jylý jeldetkishiniń qosýly ekendigin kórsetedi.

6. Qyzyp ketýden qorǵaý júesi jáne qurylǵyǵa kútim jasaý

6.1 Qyzyp ketýden qorǵaý júesi

Qural qyzyp ketýden qorǵaý júesimen jabdyqtalğan. Bul júie jeldetkish ishindegi temperatýra tym joǵary bolsa, quraldy óshiredi. Qurylǵy qural arqyly ótetin aýa aǵyny kenetten azaiady. Bul jaǵdaıda jylý jeldetkishterdiń tesikteri buǵattalmaǵanyn tekserý qajet.

Qyzyp ketýden qorǵaý júesi qurylǵy shema boıynsha qaita qosylǵanǵa deın qyzdyrý elementterin avtomatty túrde ajyratady:

- Qosqyshty saǵat tiline (OFF) qarsy tireýge deın burańyz.
- Rozetkadan jylýjeldetkishiniń shanyshqysyn sýyryńyz.
- Aspattyń sýýyna 10 minýt yaqyt berińiz.
- Aspatty jelige qaita qosyńyz.
- Nusqaýlyqqa saıkes jylý jeldetkishin qosyńyz.

Qurylǵymen máselelerdiń týyndaıy jaǵdaıynda servis ortalyǵyna júginbes buryn basshylyqty muqıat oqyp shyǵyńyz.

6.2 Tazalaý jáne kútim jasaý

Aýa kirisinde jáne shyǵýynda jylý jeldetkishtiń torlaryn únemi tazalańyz. Jylý jeldetkishin tazalaý kezinde abrazivti tazalaý quraldaryn, sondaı-aq quramynda spirt pen eritkish bar quraldardy pıdalanýǵa tyıym salynady. Syrtqy bólíktterdiń betin tazalaý úshin olarǵa sýdy shashyratýǵa tyıym salynady. Olardy qurǵaq nemese sál ylgaldanǵan jumsaq matamen muqıat súrtińiz.

Nazar aýdaryńyz! Tehnikalyq qyzmet kórsetý boıynsha kez kelgen jumystardy júrgizer aldynda aspaı ajratylýy, al kabel rozetkadan ajratylúy tiis.

7. Tehnikalyq sıpattamalary

1- keste

Úlgisi	FHV-2000	FHH-2000
Ataýly kerneýi	220 B	
Kiris jıiligi	50 Gts.	
Qýattylyǵy	1000Vt ı 2000Vt	
Jelige qosýǵa arnalǵan rozetkanyń tipi	Schuko (evrozetka)	
Buıymnyń materialy	Janbaityn plastık	
Qýat kózi kabeliniń uzyndyǵy	1 m.	
Qyzyp ketýden qorǵaý	Bar	
Kiriktililgen saqtandyrǵysh	Bar	
Qyzdyrýsyz úrleý tártibi	Bar	

8. Qaýipsizdik tehnikasynyň nusqaýlygy

8.1 Jylý jeldetkishti jihazdan, perdelerden nemese basqa da tez tutanatyn zattardan alys ustaňyz.

8.2 Jylý jeldetkishti jappaňyz.

8.3 Qurylgyny ylğaldan, shaňnan saqtaňyz. Bul jylytqysh vannada, kir jyatyn jerde paidalanbaňyz, qurğaq jerde saqtaňyz.

8.4 Jylytqyshty tósek nemese divan sraaqty jumsaq betke qoimaňyz.

8.5 Jylý jeldetki tek jaida qoldaný úshin arnalğan.

8.6 Qurylgynyň ishin ashpaňyz jáne túrin ózgertpeňiz.

8.7 Jylý jeldetkishtiň tesikterine buraýyshty, saýsaqtardy, qaishylardy nemese basqa da zattardy qoimaňyz. Bul jaraqatqa nemese quraldyň synýyna ákelyi mümkin.



NAZAR AÝDARYŇYZ

Bul jylý jeldetkishter derbes tehnikalyq qyzmet kórsetýdi qajet etpeidi.

Qurylgymen máseleler týyndağan jaǵdaida, qyzmet kórsetý ortalyǵyna júginbes buryn, nusqaýlyqty muqıat oqyp shyǵyňyz.